

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Комиссии



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»**
- 1.2. Адрес объекта: **614531, Пермский край, Пермский район, п. Ферма, ул. Строителей, 2В**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 2тажей, 1226,21 кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3269 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания **1963**, последнего капитального ремонта **2021**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего —, капитального - ____-____.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Двуреченский детский сад «Семицветик» (МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **614531, Россия, Пермский край, Пермский район, п. Горный, ул. Лямина, 1**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности: **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Управление образования администрации Пермского муниципального района**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **614503, Россия, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, 5Б**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **предоставление услуг по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, дополнительное образования**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость: **94**
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **автобус №148, № 130**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **700 м;**

3.2.2. Время движения (пешком): **15 мин.;**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да;**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет. Остановочный пункт оборудован табличкой с названием остановки, расписанием движения транспорта. Информация о маршрутах – плохо читаемая, выполненная мелким шрифтом. На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет. Пешеходные переходы представляет собой ровную асфальтовую дорогу, на пересечении с проезжей частью оборудованы съезды.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

(указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" (описание прилагается)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДЧ-В

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Доступно частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

4.2. Период проведения работ: июнь – август 20__

в рамках исполнения: План работ по подготовке к новому учебному году.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата: <https://bezbarierov.permkrai.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта _____ от "___" _____ 20__ г.

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

съезды.

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

(указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" (описание прилагается)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-В	3	3,4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	5	6,7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)	6	7,8
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	7	8,9
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	8	10,11

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ

- доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Доступно частично.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

4.2. Период проведения работ июнь – август 20____.

в рамках исполнения План работ при подготовке к новому учебному году

_____ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

Оценка результата исполнения программы плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _____;

_____ (наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

4.4.6. другое:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края: <https://bezbarierov.permkrai.ru/> (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на 1 л.;
2. входа (входов) в здание на 1 л.;
3. путей движения в здании на 1 л.;
4. зоны целевого назначения объекта на 1 л.;
5. санитарно-гигиенических помещений на 1 л.;
6. системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на ___ л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель комиссии

Нарисов А.А.

(Должность, ФИО)

(Подпись)

Члены комиссии:

Главный спец. ЦТО Сувин А.А.

(Должность, ФИО)

(Подпись)

Начальник ПР МКУ ЦРО "ФР" Обрескинского ВМ

(Должность, ФИО)

(Подпись)

Зам. нач. отд. сов. п-ки и мун. пр-м УСР Салтыкова А.И.

(Должность, ФИО)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель ТОО ТОО ВОСР
Менделеева А.С. _____
(Должность, ФИО) (Подпись)

(Должность, ФИО) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

Заведующий Двором И.И. _____
(Должность, ФИО) (Подпись)

(Должность, ФИО) (Подпись)

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 1
к Акту
обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
от " _ " _ 20_ г. № _

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»


п. Ферма, ул. Строителей, 2В

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Вход (входы) на территорию	ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м.	п. 5.1. СП 136.13330.2012	есть			Ширина входа (калитки) 1,1м	соответствует	К

1.1.2	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания.	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей.	п. 6.1.1 СП 59.13330.2016	Есть			Вход на территорию оборудован наружным вызывным устройством с двух сторонней связью.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г, У
1.2. Пути движения к входной группе									
1.2.1	Покрытие пешеходных дорожек	Маршрут движения должен быть ровным, без зазоров, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении.	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	Есть			Покрытие тротуара асфальтное, ровное, без выбоин.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г, У
1.2.2	Уклон тротуара на путях движения к входной группе.	не более 1:20 (5%), уклон пути около здания не более 1:12 (8%).	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016	Нет			Уклон тротуара у входной калитки нет	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г, У

1.2.3	Ширина пешеходных путей.	От 1,2 м до 2,0 м.	п. 5.1.8 СП 59.13330.201 6	Есть	-		Ширина пешеходных путей на территории от 2,15 м до 5 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г, У
1.3. Пути движения к игровым площадкам									
1.3.1	Покрытие пешеходных дорожек	Покрытие ровное, без зазоров, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении.	п. 5.1.11 СП 59.13330.201 6	Есть	-		Покрытие тротуара асфальтное, ровное	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г, У
1.3.2	Уклон тротуара на путях движения к игровым площадкам.	не более 1:20 (5%), уклон пути около здания не более 1:12 (8%).	п. 5.1.8 СП 59.13330.201 6	Нет	-		Уклона нет	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г, У

1.3.3	Ширина пешеходных путей.	От 1,2 м до 2,0 м.	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016	Есть	-		Ширина пешеходных путей к игровым площадкам от 2,15 до 5м	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
1.3.4	Бордюры на пешеходных путях движения.	В местах пересечения пешеходных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустройства съездами с уклоном не более 1:20 (5%).	п. 5.1.5,5.1.8 СП 59.13330.2016	Есть	-		На игровых площадках установлены бордюры высотой от 0 м до 0,015 м.	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У
1.4	Лестница (наружная)	-	-	Нет	-	-	Лестница на прилегающей территории отсутствует.	-	О,С
1.5	Пандус (наружный) нет								
1.6	Автостоянка и парковка								

1.6.1	Количество мест для инвалидов на автостоянке	10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016	Нет	-		Места для транспорта инвалидов не оборудованы.	Соответствует нормативу.	К,О,С
-------	--	---	---------------------------	-----	---	---	--	--------------------------	-------

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Оборудовать входы схемами маршрутов движения по территории.	
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию.	ДП-В – доступно полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением умственного			Организационные мероприятия

	развития, для инвалидов нарушением зрения.			
--	---	--	--	--

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2
к Акту
обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
от " _ " _ 20 _ г. № _

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»
п.Ферма, ул. Строителей, 2В
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
2.1	Лестница (наружная). Главный вход: нет								
2.2	Пандус (наружный)	-	-	Нет	-	-	Пандус отсутствует.	-	О,С
2.3	Входная площадка (перед дверью)								
2.3.1	Поверхность покрытия входной площадки	твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть			Поверхность входной площадки нескользкая.	Соответствует нормативу.	2.3.1

2.3.2	Размеры входной площадки	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 6.1.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		Размеры входной площадки по - глубина 2,40 м. - ширина 2,10 м.	- Соответствует нормативу	2.3.2	
2.4	Дверь (входная)								
2.4.1	Ширина дверного проема в свету.	От 0,9 до 1,2 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть		Ширина одной створки 0,9 м, при открытии двух створок 1,23 м.	Соответствует нормативу.	К,О	
2.4.2	Ручка входной двери	Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	п. 6.4.3 СП 59. 13330. 2016	Есть		Ручка входной двери имеет удобную форму для открывания двери.	Соответствует нормативу	К,О,С	

2.4.3	Порог двери	Высота каждого элемента не выше 0,014 м.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Нет			Соответствует нормативу.	К,О,С	
2.4.4	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	<p>высотой не менее 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, расположенной на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м от поверхности пути движения</p> <p>- на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.</p> <p>- контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.</p>	<p>п. 5.1.5 СП 59.13330.2012</p> <p>п. 6.1.6 СП 59.13330.2016</p>	Есть		Маркировка нанесена, высота маркировки 1,3 м.	Соответствует нормативу.	С	
2.5	Тамбур								
2.5.1	Поверхность покрытия тамбура	твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть		Покрытие тамбура нескользкое.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У	

2.5.2	Размеры тамбура	глубина 2,4 м, ширина не менее 1,6 м.	п. 6.1.8 СП 59. 13330. 2016	Есть			Глубина тамбура 2,45 м. Ширина тамбура 2,4 м.	Соответствует нормативу.	К
2.6. Дверь из тамбура в помещение									
2.6.1	Ширина дверного полотна	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть			Ширина одной створки 0,9 м, при открытии двух створок 1,20 м	Соответствует нормативу.	К
2.6.2	Порог двери	Высота каждого элемента не выше 0,014 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть			Высота порога из двух элементов от 0,014 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С

2.6.3	Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей.	На двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м.	6.1.6 СП 59.13330. 2016	Есть		Контрастная маркировка на прозрачном полотне двери присутствует на высоте 1,3 м.	Соответствует нормативу.	С
2.6.4	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания.	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей.	п. 6.1.1 СП 59.13330. 2016	Нет		Вход в здание не оборудован наружным вызывным устройством с двух сторонней связью.	не соответствует нормативу.	К,О,С,Г, У

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	

<p>Вход в здание</p>	<p>ДП-В – доступно полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов нарушением зрения</p>		<p>Организационные мероприятия.</p>
-----------------------------	---	---	-------------------------------------

Комментарий к заключению:


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.


<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в том числе путей эвакуации)
МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»
п.Ферма, ул. Строителей, 2В
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
3.1	Коридоры								
3.1.1	Ширина основных коридоров.	Минимальное пространство не менее 1,2 м.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2012	Есть			Ширина коридоров на этажах здания 1,58м.	Соответствует нормативу.	К

3.2	Лестница (внутри здания)	Лестница (внутренняя). два лестничных марша по 2 пролета с первого на второй этаж. Все лестничные марши оборудованы по единому проекту – они однотипны.							
3.2.1	Ширина марша	Не менее 1,35 м	п. 5.2.10 СП 59. 13330.2012				Ширина марша 1.35 м.	Соответствует нормативу	О,С
3.2.2	Ширина проступи лестниц	Не менее 0,3 м.	СП 136.13330.2012				Ширина проступи ступеней 0,32м.	Соответствует нормативу	О,С
3.2.3	Высота подступенка для ступеней лестниц внутри здания.	Не более 0,15 м.	СП 136.13330.2012				Высота подступенка 0,14 м.	Соответствует нормативу	О,С

3.2.4	Поручни лестниц	<p>- Установлены вдоль обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.</p>	<p>п. 5.2.15 СП 59. 13330.2012</p>			<p>Установлены с обеих сторон марша, непрерывны по всей длине.</p>	<p>Соответствует нормативу.</p>	<p>О,С</p>
3.2.5	Высота поручней лестниц	<p>0,9 м (допуск от 0,85 до 0,92 м). Дошкольных учреждениях – 0,5 м</p>	<p>п. 5.2.15 СП 59.13330.201 2</p>			<p>Высота поручней 0,5 и 0,9 м.</p>	<p>Соответствует нормативу</p>	<p>О,С</p>

3.2.6	Краевые ступени лестничных маршей	Выделены цветом или фактурой.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016				Краевые ступени выделены цветом	Соответствует нормативу	О,С
3.3	Пандус (внутри здания): нет								
3.4.	Лифт (или подъемник): 2-х этажное здание, обеспечено передвижение людей с первого на второй этаж лифтом..								
3.4.1	Ширина двери в помещение с лифтом в свету.	Не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Нет				Соответствует нормативу.	К
3.4.2	Порог двери.	Не выше 0,014 м.	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Нет				Соответствует нормативу.	К,О,С
3.4.3	Лифтовой холл.	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м.	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012	Нет				Соответствует нормативу.	К

3.4.4	Ширина дверного проема лифта	не менее 0,95 м.	п. 5.2.18 СП 59. 13330.2012	Есть		Ширина дверного проема лифта составляет 0,8 м.	Соответствует нормативу.	К,О
	Минимальная ширина двери	не менее 0,8 м.	п. 5.2.1 ГОСТ 33652-2015			Размеры кабины: - ширина 1,47м. - глубина 1,1 м.		
3.4.5	Размеры кабины.	Ширина кабины - 1100 мм; глубина кабины - 1400 мм.	п. 5.2.1 ГОСТ 33652-2015	Есть		Расстояние до пульта управления лифтом от 0,9 м до 1,3 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С
3.4.6	Расположение кнопок управления.	Минимальное расстояние от уровня пола до центра любой кнопки 0,9 м, верхняя кнопка не выше 1,2 м	п. 5.4 ГОСТ 33652-2015					

3.4.7	Поручень кабины	Размер части поручня должен составлять от 30 до 45 мм с минимальным радиусом закругленной части 10 мм.	п. 5.3.2.1 ГОСТ 33652-2015	Есть		Высота до поручня 0,9м	Соответствует нормативу.	К
3.4.8	Кнопка вызова лифта на любом этаже у двери	не более 1,1 м и не менее 0,85 м от уровня пола	п. 5.4.1 СП 59. 13330.2012			Кнопка вызова лифта вверх расположена на высоте 1,10 м.	Соответствует нормативу.	К
3.4.9.	Прибытие назначенной кабины лифта на этаж должно сопровождаться звуковым и визуальным сигналами.	Наличие.	п. 5.2.20 СП 59. 13330.2012 5.4.3.4 ГОСТ 33652-2015	Есть			Соответствует нормативу.	К,О,С

3.4.10	Кнопки лифта	Приспособлены для тактильного восприятия.	ГОСТ 33652 -2015	Нет				Соответствует нормативу.	К,О,С
3.4.11	Речевой информатор этажа.	Наличие.	п.5.4.4.2 ГОСТ 33652-2015	Нет				Соответствует нормативу.	К,О,С
3.5 Дверь									
3.5.1	Двери в коридорах. Ширина дверных проемов в свету. Высота порога.	Не менее 0,9 м. Не более 0,014 м.	п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Нет					К
3.5.2	Двери к лестничному маршу и запасному выходу. Ширина двери.	Не менее 0,9 м.	п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть			Ширина одной створки 0,6 м, при открывании обеих створок 1,20 м. Порога нет	Соответствует нормативу.	К,О

3.5.3.	Ручки дверей	- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую приложения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	п. 5.4.2., 5.1.5 СП 59. 13330.2012	Есть		Имеет удобную форму для открывания двери	Соответствует нормативу.	К,О,С
--------	--------------	---	---	------	---	--	--------------------------	-------

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	

<p>Пути движения в здании</p>	<p>ДЧ-В – доступно частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов нарушением зрения</p>		<p>Организационные мероприятия</p>
--------------------------------------	--	---	---

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (I)
к Акту
обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
от " _ " _ 20 _ г. № _

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»
п. Ферма, ул. Строителей, 2В
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Кабинет приемной заведующего	Расположение на первом этаже здания покрытие пола – твердое; ровное. Дверные проемы: - ширина – не менее 0,9 м. Порог и перепад высот в дверном проеме:- отсутствует или не более 0,025 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Есть			. Дверные проемы: - ширина –0,90 м. Порог и перепад высот в дверном проеме:- отсутствует	Соответствует нормативу	К, О

4.1.1	Медицинский кабинет	<p>Расположение на первом этаже здания. Покрытие пола – твердое; ровное.</p> <p>Дверные проемы: - ширина – не менее 0,9 м.</p> <p>Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м</p>	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Есть		<p>Расположен на первом этаже здания. Покрытие пола – твердое; ровное.</p> <p>Дверные проемы: - ширина – 0,90 м. Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует</p>	Соответствует нормативу	К,О
4.1.2	Групповая ячейка	<p>Дверные проемы: - ширина – не менее 0,9 м</p> <p>Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м</p>	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Есть		<p>Дверные проемы: - ширина – 0,84 м, , при открытии двух створок 1,30 м</p> <p>Порог в дверном проеме: - 0,025 м</p>	Соответствует нормативу	К,О
4.1.3	Информация тактильная	На стене рядом с дверью	п. 6.5.9 СП 59.13330	Нет		Имеется	Соответствует нормативу	С

4.1.4	Информация визуальная контрастная: размещение на высоте; - высота прописных букв	0,016 м и более	СП 59.13330 п. 6.5.4; 6.5.4 ГОСТР 51671-2000 п.6.8.6	Есть		Имеется	Соответствует нормативу	С
4.1.5	Зона для кресла-коляски	Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Минимальный размер площади помещения для индивидуального приема (на одно рабочее место) следует принимать не менее 12 м ² .	СП 59.1333 0.2016 6.2. 2 8.7.3	Нет				

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
-------	--	------------	------------

ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.
-------------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	<p>ДЧ-В – частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов нарушением зрения.</p>			<p>Организационные мероприятия</p>

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5
к Акту
обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
от " __ " _____ 20__ г. № ____

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»

п. Ферма, ул. Строителей, 2В

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Туалетная комната								
5.1.1	Ширина дверного проема. Открывание наружу	не менее 0,9 м	п. 5.3.3 СП 59.13330. 2012, п. 6.3.3 СП 59.13330. 2012	Есть			Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов оборудовано на первом этаже здания. Ширина 1,30м. Открывание наружу, каждая створта 0,6м.	Соответствует нормативу.	К,О,С

5.1.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Нет			Соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.3	Размеры туалетной комнаты	Ширина 2,2 м, глубина 2,25 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Есть		Ширина 2,2 м, глубина 2,25 м.	Соответствует нормативам доступной кабины в общей уборной.	К
5.1.4	Откидные опорные поручни, штанги у унитаза. Расстояние между поручнями.	На высоте 0,85-0,9 от уровня пола. 0,6 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 п. 5.4.4. ГОСТ 51261-99	Есть		На стене установлен у унитаза откидной поручень на высоте 0,85 м.	Соответствует нормативу.	К,О

5.1.5	Высота раковины.	От 0,8 м до 0,9 м от уровня пола.	п. 8.10 СП 136. 13330.2012	Есть		Высота раковины 0,85 м.	Соответствует нормативу.	К
5.1.6	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.	Наличие. Высота расположения 0,75 – 0,8 м.	п. 5.4.10 ГОСТ 51261-99	Есть		Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками установлены на высоте 0,8 м	Соответствует нормативу	К,О
5.1.7	Крючки для костылей	Высота установки крючков 1,2-1,4 м в зоне досягаемости инвалида на кресле-коляске и инвалида-опорника. Для размещения на одном крючке двух костылей вынос крючка должен быть не менее 12 см.	СП 59.13330.2 016 6.3.3	Нет				К

5.1.8	Краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	Наличие.	п. 5.3.9 СП 59.13330.2012	Есть			Оборудован одно рычажный кран.	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.9	Система тревожной сигнализации.	Система обеспечивает связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	Есть			Имеется система тревожной сигнализации. Расположена на высоте 1,00 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С

5.1.10	Специальные знаки (в том числе рельефные).	Размещены у дверей со стороны ручки на высоте 1,35 м	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	Есть		Специальный знак присутствует, нижний край рамки на высоте 1,20 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.11	Высота расположения выключателя.	0,85 – 1,1 м.	п. 5.4.2 СП 59.13330.2012	Есть		Выключатель на высоте 0,84-0,90 м. Также предусмотрен звуковой датчик света.	Соответствует нормативу.	К
5.2	Душевая/ванная комната отсутствует							

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Санитарно-бытовые помещения.	ДЧ-И – функциональная зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках.			

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»
п. Ферма, ул. Строителей, 2В
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации. <i>В данном разделе представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.</i>								
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.	Наличие.	п. 4.3.3. СП 136.13330.2012 ГОСТ Р 52872-2012.	Есть			Учреждение имеет официальный сайт, на сайте есть информация о контактах учреждения.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У

6.1.2	Визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Наличие.	п. 5.5.2, 5.5.3 СП 59.13330.2012	Есть		На объекте имеется визуальная информация: таблички с названием помещения и знаком доступности инвалидов, информационные стенды, расписание. Комплексная информация (визуальной, тактильной и звуковой)	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
6.1.3	Доступные для инвалидов элементы здания и территории.	Идентифицированы символами доступности.	п. 5.5.1 СП 59.13330.2012	Есть		Доступные элементы здания и территории, требующие идентификации символами доступности, оборудованы.	-	К,О,С,Г

	<p>6.1.4 Расписание на этажах.</p>	<p>- Располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующим и расстоянию рассматривания (для слабовидящих). - Размещается с учетом зоны досягаемости инвалидов на креслах-колясках. Максимальная высота 1,2 м. - Для слабовидящих размещается в адаптированной форме: должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см), рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне).</p>	<p>п. 5.5.4, п. 5.5.7 СП 59.13330.2012, приказ Министерства и образования РФ от 30 августа 2013 г. № 1015.</p>	<p>Есть ь</p>
--	------------------------------------	--	--	-------------------



- Визуальная информация контрастна по цвету со стендом.

- Размер шрифта не соответствует расстоянию рассматривания: мелкий шрифт информации.

- Расписание не адаптировано для слабовидящих.

Соответствует нормативу.

Не соответствует нормативу.

Не соответствует нормативу.

- Визуальная информация контрастна по цвету со стендом.

- Размер шрифта не соответствует расстоянию рассматривания: мелкий шрифт информации.

- Расписание не адаптировано для слабовидящих.

6.1.5	Информационный стенд на первом этаже.	<ul style="list-style-type: none"> - Располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующим и расстоянию рассмотрения (для слабовидящих). - Отсутствует бликование, слепящее освещение. - Размещается с учетом зоны досягаемости инвалидов на креслах-колясках. Максимальная высота 1,2 м. - для слабовидящих размещается в адаптированной форме: должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см), рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне). 	<p>п. 5.5.4, п. 5.5.7 СП 59.13330.2012, приказ Министерства и образования РФ от 30 августа 2013 г. № 1015., п. 6.2 ГОСТ Р 51671-2000.</p>	Есть ь
-------	--	--	---	-----------



- Визуальная информация контрастна по цвету со стендом.

- Размер шрифта не соответствует расстоянию рассматривания: мелкий шрифт информации.

Размер шрифта названий стенда соответствует нормативным требованиям. Высота букв названий – 0,05 м и 0,30 м

- Высота нижнего края стенда от пола – 0,8м. Высота верхнего края стенда от пола – 2,3 м.

Информация, расположенная выше 1,2 м, не доступна для инвалидов на кресле-коляске.

- Информация не адаптирована для слабовидящих.

Соответствует нормативу.

Не соответствует нормативу.

Не соответствует нормативу.

К

С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.5	Расписание и информационные стенды на этажах.	Размещать информацию, выполненную крупным шрифтом, в месте, где отсутствует бликование, слепящее освещение.	Организационные мероприятия.
		Разместить с учетом зоны досягаемости инвалидов на креслах-колясках.	Организационные мероприятия.
		Обеспечить информационную доступность для слабовидящих.	Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		N на плане	N фото	
Система средств информации.	ДЧ-И - доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на			Организационные мероприятия

	<p>креслах-колясках.</p>		
--	--------------------------	---	--

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.